

Bona Hard Wax Oil

Aplikace na barvou ošetřené povrchy

Tento návod je určen pro aplikaci Bona Hard Wax Oil (Tvrdý voskový olej) na barvou ošetřené povrchy. Pro jiné kombinace / způsoby využití viz samostatný návod.

Příprava

Ošetřete podlahu barevným olejem Bona Craft Oil nebo odstíny Bona Rich Tone/ Bona Nordic Tone dle návodu.

Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20 - 25°C a 30 - 60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

Postup ošetření podlahy

Varianta 1

1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Varianta 2

1x Bona Tone (Rich nebo Nordic)
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Varianta 3

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

V místnostech s vyšším stupněm provozu doporučujeme aplikovat dvě vrstvy Bona Hard Wax Oil pro zvýšenou ochranu povrchu.

Aplikace

Aplikace na Bona Craft Oil (varianta č. 1 a 2)

1. Předchozí aplikaci oleje Bona Craft Oil nechte zaschnout minimálně 12 hod.* před aplikací Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem). Odstraňte prach z povrchu vysavačem nebo vlhkým hadrem.
2. Nádobu s přípravkem Bona Hard Wax Oil důkladně promíchejte a obsah nalijte do nové nádoby. Aplikujte HWO v tenké vrstvě mohérovým válečkem s krátkým vlasem nebo jemným štětcem. Pracujte po malých úsecích a dodržujte tzv. "vlhké konce", abyste navazovali do nezaschlého materiálu.
3. Další vrstva HWO může být aplikována v případě potřeby po 6-8 hod*. Nechte povrch zaschnout nejméně 16 hod* bez zatížení. Zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.

Aplikace na Bona Rich Tone (varianta č. 3)

1. Předchozí aplikaci odstínu Bona Rich Tone nechte schnout min. 5-10 hod.* před aplikací Bona Hard Wax Oil. Povrch jemně zbruste pomocí Bona Scrad Pad. Odstraňte prach vysavačem.
2. Nádobu s Bona Hard Wax Oil důkladně promíchejte a obsah nalijte do nové nádoby. Aplikujte HWO v tenké vrstvě mohérovým válečkem s krátkým vlasem nebo jemným štětcem. Pracujte v malých částech a dodržujte tzv. "vlhké konce", abyste navazovali do nezaschlého materiálu. Nechte povrch schnout nejméně 6-8 hod*.
3. Lehce zbruste povrch pomocí Bona Scrad Pad. Odstraňte prach vysavačem.
4. Aplikujte druhou vrstvu Bona Hard Wax Oil.
5. Povrch nechte schnout nejméně 16 hod* bez zatížení. Zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.

**Doba schnutí při 20 °C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a také při nízkých teplotách. Nábytek můžete pokládat po 1-2 dnech a po 1 týdnu můžete položit koberce nebo čistit podlahu mokrou metodou.*

Březen 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 1/2

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Hard Wax Oil

Aplikace na barvou ošetřené povrchy

Povrchová
úprava



UPOZORNĚNÍ: BONA HARD WAX OIL OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

Údržba

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody. **Poznámka:** Pokud je to možné, čistěte suchou metodou.

Pro údržbu povrchu používejte přípravek Bona Wax Oil Refresher pravidelně. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni zatížení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok. Pro větší ochranu je také možné aplikovat další vrstvu Bona Hard Wax Oil.

Aplikace

1. Povrch podlahy důkladně odmastete a vyčistěte pomocí hloubkového čištění - Bona Deep Clean System. Nechte povrch zaschnout.
2. Jemně zbruste povrch pomocí Bona Scrad Pad nebo Bona Diamantového brusiva se zrnitostí P240.
3. Odstaňte prach vysavačem.
4. Aplikujte tenkou vrstvu Bona Hard Wax Oil a povrch nechte zaschnout.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.